

Procédure de mise à jour des données WICTOP 3D version 6.2 SP1 – Juin 2010 monoposte et réseau.




Etapes:

1 - Sauvegarde de la base de données	Page 1
2 – Téléchargement de la mise à jour	Page 2
3 – Installation de la mise à jour	Page 3
4 – Chargement des données de la mise à jour	Page 4
5 – Chargement des données de la sauvegarde	Page 5

: cette mise à jour est à réaliser sur un seul poste de travail, si vous avez installé WICTOP 3D en réseau.


1 - Sauvegarde de la base de données



2 - Téléchargement de la mise à jour


• Téléchargez le fichier 'MaJ WICTOP 62SP1 Base Juin2010 a.exe ' à l'aide du lien suivant :

http://www.deltaservicesonline.com/fs_wicona.htm




3 – Installation de la mise à jour

: avant d'installer la mise à jour, vérifiez que vous avez bien quitté **WICTOP 3D** et que vous êtes en version 6.2 SP1



Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop 3D », appuyez sur « Terminer ».



4 - Chargement des données de la mise à jour

Pour finaliser la mise à jour, vous devez WICTOP 3D procéder à un chargement des données de la Données Châssis Affaire Autres mise à jour. Pour cela, dans WICTOP 3D, Editer données permanentes Imprimer données permanentes sélectionnez « Données » puis « Charger Charger Données données ». Sauvegarder données Importer données ASCII Exporter données ASCII Mettre à jour tarifs Configuration utilisateur La fenêtre « Rechercher un dossier » s'affiche. ? X Rechercher un dossier Sélectionnez répertoire C:\Program le Veuillez changer de répertoire pour le fichier de sauvegarde Files\WICTOP\MAJ_SP1_Juin_2010 lequel se trouvent les données de la mise à jour, MAJ_SP1_Juin_2010 puis appuyer sur « OK ». -- 🛅 ccsbase.dat 🛅 Dxf : si votre installation de la version 🗓 🦲 EPD i FormSht précédente de WICTOP 3D a été réalisée sous elp help i 🛅 languagebase Vista, le répertoire à sélectionner est C:\Wictop\ MAJ_SP1_Juin_2010 ОК Annuler Le chargement des données se réalise. Charger les données : Articles longs 18% Dans le rapport de chargement de données, appuyer sur « OK ». OK Cancel

5 - Chargement des données de la sauvegarde

WICTOP 3D Pour terminer, vous devez procéder à un Données Châssis Affaire Autres chargement de vos données, préalablement Editer données permanentes sauvegardées lors de l'étape 1. Pour cela, dans Imprimer données permanentes WICTOP 3D, sélectionnez « Données » puis Sauvegarder données Importer données ASCII « Charger données ». Exporter données ASCII Configuration utilisateur La fenêtre « Rechercher un dossier » s'affiche. Rechercher un dossier Sélectionnez répertoire C:\Program le Veuillez changer de répertoire pour le fichier de sauvegarde Files\WICTOP\ccsbase.dat dans lequel se trouve le fichier de sauvegarde, puis appuyer sur ccsbase.dat «OK». 🗷 🧀 artkey ccsbase Dxf si votre installation de la version 🗷 🫅 EPD em FormSht elp help précédente de WICTOP 3D a été réalisée sous languagebase MAJ_SP1_Juin_2010 Vista, le répertoire de sauvegarde à sélectionner est C:\Wictop\ccsbase.dat Annuler OK Le chargement des données se réalise. Database Charger les données : Affaires Dans le rapport de chargement de données, 45 données Devises chargées avec succès.
2 données Configurations Ultisateurs chargées avec succès.
3 données Calques chargées avec succès.
3 données Adresase chargées avec succès.
2 données Adresase chargées avec succès.
2 données Adresas chargées avec succès.
3 données Sais chargées avec succès.
3 données Châres chargées avec succès. appuyer sur « OK ». : La mise à jour est terminée. 4 données Affaires chargées avec succès. 3 données Tables de vitrage chargées avec succès. 3 données Tables de vitrage chargées avec succès.
5 données Testes chargées avec succès.
16 données Groupes chargées avec succès.
55 données Définition des temps pour articles pièce chargées avec
55 données Définition des temps pour articles pièce chargées avec
526 données Données d'uniage d'articles longs chargées avec succ
548 données Temps dans les types d'arête chargées avec succès.
266 données Temps dans les types de noeud chargées avec succès.
267 données Temps dans les types de remplissage chargées avec succès.
268 données Configuration Commande chargées avec succès. : après le chargement des données, il faut 2028 données chargées avec succès quitter WICTOP 3D, puis le redémarrer. 0K

Réglages à réaliser dans la version **WCTOP 3D** version 6.2 SP1 – Juin 2010



Etapes:


1 – Mise à jour de la date de la base de données	Page 6
2 – Redéfinition de l'affaire modèle	Page 6


1 - Mise à jour de la date de la base de données

Dans WICTOP 3D, sélectionnez « Données » puis « Mettre à jour tarifs», et enfin « Mettre à jour prix articles ». : En réalisant cette opération, vous ne modifiez pas le tarif, vous mettez simplement à jour la date de la base de données, dans « A propos de WICTOP 3D ». La fenêtre « **Rechercher un dossier** » s'affiche. Sélectionnez le répertoire C:\Program Files\WICTOP\MAJ SP1 Juin 2010, puis appuyer sur « OK ». : si votre installation de la version précédente de WICTOP 3D a été réalisée sous Vista, le répertoire à sélectionner est C:\Wictop\ MAJ_SP1_Juin_2010 (Le programme doit le proposer par défaut). nformaitons et dates de la base de donnée: La date de la base de données se met immédiatement à Date 01/06/2010 jour dans les menus « ? » puis « A propos de WICTOP 3D ».

2 - Redéfinition de l'affaire modèle.

: des modifications ont été apportées à l'affaire modèle (P3/Modèle_62). Si vous utilisez une affaire par défaut spécifique, vous devez la redéfinir sur cette base.







Informations techniques

base de données WICTOP 3D version 6.2 SP1 - Juin 2010



Toutes séries :

Mise en place de variables de temps « Général », «Bureau d'études », « Fabrication » et « Pose » pour tous les remplissages types de la base :



- Plan des châssis (Elévation + Coupes) pré-paramétrés pour tous les châssis de la base.

Wicsolaire:

- Intégration du tarif des articles pour l'offre WICSOLAIRE.
- : le schéma de calcul (P3 / Version_62) a été modifié pour vous permettre de chiffrer l'offre Wicsolaire (Intégration de la remise en particulier). Si vous utilisez un schéma de calcul différent, vous devez le redéfinir sur cette base, puis éventuellement l'intégrer dans vos affaires par défaut spécifiques.

Epure +:

- Intégration de la saisie des montants / traverses d'ouvrant.

Mécano:


- Nœuds de manchonnage vertical et horizontal pré-paramétrés dans les châssis de la base,
- Corrections diverses.

Polaris:


- Modification du nœud de manchonnage,
- Nouvelle gestion du profilé de récupération de la condensation.


Wicline 50 / Absys fenêtres :

- Mise en place automatique de la bavette en partie basse en cas d'utilisation d'un dormant périphérique.



- Intégration de la fenêtre Italienne ABSYS dans un mur rideau avec le profil d'intégration 112234 :





Absys portes:

