



Procédure de mise à jour de Deltalog version 2.46.110 WICONA/AS monoposte et réseau



Installation de la mise à jour sur votre ordinateur





Rappel : La mise à jour Deltalog a été téléchargée sur votre ordinateur et un raccourci a été placé sur le bureau.

Exécuter la mise à jour en cliquant sur le raccourci **MAJ_DLAS_VTE3500.exe**
Confirmer le lancement de la mise à jour.



La mise à jour démarre.



Sur la fenêtre Mise à jour de Deltalog AS, choisir le type de mise à jour. Pour une mise à jour complète, sélectionner Programme et base de données puis cliquer sur Suivant.	
Sur la fenêtre Mise à jour de Deltalog AS, choisir le type d'installation. Sélectionner Installation par défaut puis cliquer sur Suivant. (L'installation personnalisée s'utilise si Deltalog est installé dans un autre répertoire que celui proposé par défaut (C:\DELTA_AS) ou si les alias de base de données sont différents de BASE_AS et DICT_AS). La mise à jour continue.	
! : Confirmer la demande de sauvegarde de la base de données (recommandé). La sauvegarde de la base de données s'effectue.	
Lorsque la mise à jour est finie, cliquer sur le bouton Terminé ! Vous êtes en version 2.46.110 VTE 3500 BD 617.	

Mise à jour base de données DELTALOG WICONA/AS

Version technique N° **3500**

TARIF

- Nouveau tarif et nouvelle offre couleurs applicables au 2 juin 2009

Dans la série “ABSYS”

- Modification sur châssis APT31A : correction du problème de débits de la plinthe et de dormant mal positionné.
- Modification sur châssis APR22 de l’option avec ventouse mal renseignée

Dans les séries “EPURE”, “EPURE +” et “R’PURE”

- Modification sur rajout type EPUF-SFX : correction de la Quantité des demi-espaceurs

Améliorations de la version DeltaLog 2.46.110 WICONA/AS



- **Correction de l'outil Montants/Traverses d'ouvrant.**

Dans certains cas, avec le châssis par empilage, il n'était pas possible de modifier la position de la traverse (ou du montant) après avoir fermé l'affaire.

- **Corrections de la liaison Banc d'usinage**


Le code des vantaux n'était pas correct après un changement du sens d'ouverture.
Les accessoires d'un rajout-type placé sur un code composé n'étaient pas placés sur le bon profilé dans le fichier milling.xml.

- **Corrections de la valorisation**

La marge matière ne s'appliquait pas sur la surface minimale de facturation des vitrages.
La surface minimale de facturation n'était pas prise en compte lors de la création d'une spécificité affaire.

- **Correction pour la saisie de certaines valeurs**

Zones de saisie Epaisseur, Largeur et Hauteur du vitrage dans la commande.



Zone de saisie « Selon poids mini » de l'onglet Optimiseur d'une affaire.




- **Correction du copier coller de ligne étude**

Lors du copier coller d'une ligne étude avec les boutons, les modifications de dimension dans l'onglet Options techniques n'étaient pas prises en compte.

- **Correction du fonctionnement des rajouts-type**

Il est possible maintenant d'ajouter sur un code composé ou un angle, un rajout-type par copie depuis la bibliothèque. Ce rajout-type devient alors modifiable.

- **Modification de la découpe des montants pour le mur rideau.**



Dans la version précédente, pour un mur rideau hauteur totale 8000mm (7948 mm entre axe traverses), on avait un premier morceau de 2000 mm puis 3 morceaux de 1500mm et un morceau de 1460

Dans la nouvelle version, avec les mêmes paramètres, on a un morceau de 1995 mm puis 3 morceaux de 1490 mm et un morceau de 1495 mm.

- **Impressions au format PDF**

Lorsque le fichier PDF d'une commande est généré, l'indicateur Imprimée devient Y. (Dans la liste des commandes)

	Envoyée / Imprimée
	N/Y
	Y/Y

- **Calcul de grille de prix**

Désormais, le message suivant apparaît dans le cas d'une création de grille de prix à partir d'une affaire ayant une des ressources en taux de chute réel.

